



TATA POWER-DDL



Roshni

Tata Power-DDL's Corporate Mascot

डायल बिफोर यू डिग

अति संवेदनशील भूमिगत विद्युत केबल नेटवर्क के
आसपास कोई उत्खनन (खुदाई) गतिविधि करने
से पहले हमें सूचित करें

Give a call on:

डायल बिफोर
यू डिग



Tata Power-DDL's Toll Free No.

1800-11-5400





TATA POWER-DDL

डायल बिफोर यू डिग

अति संवेदनशील भूमिगत विद्युत केबल नेटवर्क के आसपास कोई उत्खनन (खुदाई) गतिविधि करने से पहले हमें हमारे **टोल फ्री नंबर - 1800-11-5400** पर सूचित करें।

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के पास उत्तरी दिल्ली में लगभग 19 लाख ग्राहक आधार को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज स्तर पर 3400 सर्किट किलोमीटर का एक बड़ा भूमिगत केबल नेटवर्क है।

कंपनी ने किसी भी उत्खनन (खुदाई) का काम शुरू करने से पहले सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए एक **“डायल बिफोर यू डिग” टोल फ्री नंबर -1800-11-5400** शुरू करा है। कंपनी ने सिविक यूटिलिटीज को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उनसे एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने और कंपनी के अत्यधिक संवेदनशील केबल नेटवर्क के आसपास कोई भी उत्खनन (खुदाई) गतिविधि शुरू करने से पहले कंपनी को सूचित करने का आग्रह किया गया है।

विभिन्न सिविक यूटिलिटीज द्वारा किए गए अनधिकृत उत्खनन कार्य से केबल क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाखों उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप केबल विफलता और अनुचित बिजली कटौती हो सकती है। ये घटनाएं (उच्च या मध्यम वोल्टेज केबल को बाहरी क्षति) भी गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा करती हैं क्योंकि इनसे बिजली के झटके, चाप, उछाल, बिजली के विस्फोट और आग की घटनाएं हो सकती हैं।

खुदाई करने से पहले क्या करें:

1. खुदाई से पहले टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
2. टी.पी. डी.डी.एल कर्मचारी की अनुमति के बाद ही खुदाई शुरू करें।
3. खुदाई करने से पहले ये सुनिश्चित करें की वहां बिजली की केबल तो नहीं है।
4. क्रॉस पिट लगा के सुनिश्चित कर लें कि वहाँ बिजली की केबल तो नहीं है।
5. यदि किसी कारणवश बिजली की केबल श्रतिग्रस्त हो जाती है तो तुरन्त काम रोक दें और **टोल फ्री नंबर 1800-11-5400** पर संपर्क करें।

क्या ना करें:

1. किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर, **टोल फ्री नंबर 1800-11-5400** पे कॉल किये बिना खुदाई शुरू न करें।
2. जब तक सुनिश्चित न हो जाये की उस स्थान पर कोई बिजली की केबल नहीं है तब तक खुदाई शुरू न करें।
3. यदि खुदाई के दौरान कोई बिजली केबल मिलती है तो उसे न छुएं न उस के नजदीक कोई कार्य करें।
4. खुदाई करते समय यदि केबल क्षतिग्रस्त हो भी जाती है तो उसे छुपाए नहीं।